

Powiat Elbląski

STAROSTA ELBLĄSKI

ul. Saperów 14A
82-300 ELBLĄG

tel. 55 239 49 00
faks 55 232 42 26
<http://www.powiat.elblag.pl>

e-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl

SAMORZĄD 30-LECIA
POLSKIEJ TRANSFORMACJI

DIAMENT
30-lecie POLSKIEJ TRANSFORMACJI



SAMORZĄDOWY
LIDER
ZARZĄDZANIA
USŁUGI
SPOŁECZNE

Pasłęk, dn. 31 sierpnia 2021 r.

DM.40.2.2021.AJ

Sz. P. Robert Bieliński
Radny Powiatu Elbląskiego

Dotyczy pisma z dn. 16.08.2021 r. w sprawie usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych w Gronowie Elbląskim:

Ad. 1 W odpowiedzi na pytanie dot. chodnika położonego wzdłuż ul. Świerkowej – załączamy kopię odpowiedzi Wykonawcy do postanowień protokołu przeglądu gwarancyjnego.

Ad. 2 Wykonawca poinformował o zakończeniu prac naprawczych. Odbiór usunięcia usterek zaplanowano na 7 września 2021 r. godz. 9:00.

Z poważaniem

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

Odpowiedź Wykonawcy w związku z pracami naprawczymi do postanowień protokołu przeglądu gwarancyjnego z dn. 30.04.2021 r. (zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowa i Świerkowa msc. Gronowo Elbląskie (odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)''

SKANSKA

- Ad.3. - usterka została usunięta;

ZADANIE II:

- Ad.1. - w całości podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone w piśmie znak 265/09/DPG006/8004/19 z dnia 30.09.2020r.
Niezależnie od okoliczności wyszczególnionych w przywołanym piśmie zwracamy również uwagę, że w podanej lokalizacji występują bardzo trudne warunki gruntowo-wodne, rowy wypetnione wodą, strome skarpy (załącznik - zdjęcia nr 4 i 5) oraz osiada nasyp na skutek robót, które Zamawiający realizował we własnym zakresie tj. przestawienie słupów oświetleniowych wraz z doziemnymi kablami zasilającymi (załącznik - zdjęcie nr 6).
- Ad.2. - usterka została usunięta;

Z poważaniem,


.....
Menedżer Projektów.....

Rafał Jozwik

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
ul. Dworcowa 6
14-400 Pasłęk

Skanska S.A.
Inżynierska Jednostka Obsługi
Gwarancyjnej Północ
Biuro: ul. Budowlanych 1
80-298 Gdańsk, Polska
gwarancje.polnoc@skanska.pl

W P Ł Y N E L O	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU	W Y S Ł A N O
	01. 10. 2020	
	Nr 3277	

Data	Nasze pismo/ Nr	Osoba do kontaktu	Telefon bezpośredni
2020-09-30	265/09/DPG006/8004/19	Mirosław Mroczyński	+48 519 500 204

Dotyczy: „Remontu drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno – Markusy – Krzewsk o dł. 5,5 km” oraz „Przebudowy drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” – protokół przeglądu gwarancyjnego z dnia 03.08.2020r.

W nawiązaniu do uwag zawartych w części C punkt 2 podpunkt 3 protokołu z przeglądu gwarancyjnego z dnia 03.08.2020r. Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie w całości podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie znak 79/05/TD1006/8004/19 z dnia 22.05.2019r.

Po raz kolejny podkreślamy, że inwestycja realizowana była w formule Generalnego Wykonawstwa. Wszystkie prace zostały przez nas wykonane zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i techniczną, a także przy zachowaniu reżimów technologicznych, wymaganych zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zwracamy także uwagę, że w fazie realizacyjnej prace, w tym roboty zanikające, były na bieżąco weryfikowane oraz odbierane przez Zamawiającego i wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. W toku tych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co ostatecznie potwierdził bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

Jak wskazywaliśmy w naszym piśmie z 2019 roku w ramach realizacji przedmiotu umowy nie wykonywaliśmy żadnych robót ziemnych (nasypów), a zatem nie możemy obecnie ponosić odpowiedzialności za postępującą degradację (w tym warstwy nienośne) pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika i ujawniające się w jej wyniku usterki. W tym miejscu pragniemy również nadmienić, że podczas wizji w terenie nas


pracownicy zaobserwowali na chodniku ślady kół ciężkich pojazdów mechanicznych np. rolniczych lub ciężarowych. Powyższe oznacza użytkowanie chodnika niezgodnie z jego przeznaczeniem i powstawanie uszkodzeń o charakterze mechanicznym, za które Wykonawca nie odpowiada w ramach udzielonej gwarancji.

Jednocześnie wskazujemy, że zadaniem Wykonawcy jest wyłącznie określenie, czy otrzymane rozwiązanie projektowe jest możliwe do zrealizowania, a w następnej kolejności wykonanie robót zgodnie z dokumentacją. Tym samym Wykonawca nie ma właściwych kompetencji do ingerowania w sam proces projektowania. Wykonawca nie może również zagwarantować, że przyjęte rozwiązanie zapewni oczekiwany rezultat, ponieważ jest to rolą projektanta, który opracowuje projekt stosownie do oczekiwań Zamawiającego. Wykonanie wszystkich napraw gwarancyjnych oznaczałoby przejście odpowiedzialności za przyczyny uszkodzeń, które wynikają w tym przypadku z niewłaściwych założeń projektowych, co przy robotach realizowanych w formule generalnego wykonawstwa nie może mieć miejsca.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności bezspornym jest, że zgłoszone usterki nie mają związku ze sposobem, w tym jakością wykonanych przez nas robót, a zatem nie możemy za nie odpowiadać w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. Informujemy również, że w ramach prac naprawczych poprawiliśmy częściowo zapadliska i nierówności w kostce brukowej, niezwiązane z opisanymi powyżej czynnikami.

Z poważaniem,

Menadżer Projektów


Rafal Józwik